

Cliente: BANCO PAN S.A.	CNPJ: 59.285.411/0001-13	 APROVADO	
Data Solicitação: 18/07/2025	Data Conclusão: 21/07/2025		
Empresa Solicitante: Despachante Moratti	Cidade/UF: ILHOTA - SC		Estado do Bem: P
Local (Pátio):			

DADOS DO VEÍCULO				
Placa:	Marca: BULL MOTORS	Modelo: BM T180 Ga (BM T180 Gas.)	Cód. Molicar: 26401603-8	KM:
Chass	Motor:	Renavar	Comb: GASOLINA	Ano/Mod: 2024/2025
Câmbio: não verificado		Cor: VERMELHA	Portas: 0	
Chassi BIN:		Motor BII		

HISTÓRICO E OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO	
Histórico de Leilão: sem registro	Histórico de Sinistro: sem registro
Histórico de Roubo ou Furto: sem registro	Remarcação: sem registro
Restrição: sem registro	Conservação: BOM
Observações: Pontos de riscos e amassados por todas as carenagens decorrentes de uso, Necessário trocar pneus, banco, paralamas dianteiro, retrovisor avariados	

ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHADO)		
ACIONAMENTO DO MOTOR		
	ESTADO	OPERAÇÃO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Sem danos	Conforme
DIANTEIRA		
	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM FRONTAL	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DA BENGALA	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DA MESA	Sem danos	Conforme
HODÔMETRO	Ausente	Troca
PAINEL DE INSTRUMENTOS	Sem danos	Conforme
PARALAMA DIANTEIRO	Com danos / reparo	Reparo
PNEU DIANTEIRO	Meia - vida	Troca
PNEU DIANTEIRO	Meia - vida	Conforme
EQUIPAMENTOS		
	ESTADO	OPERAÇÃO
ESCAPAMENTO	Sem danos	Conforme
LATERAL DIREITA		
	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM DIREITA	Com danos / reparo	Conforme
CARENAGEM DIREITA	Com danos / reparo	Reparo
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DO QUADRO	Sem danos	Conforme
GRAVAÇÃO DO CHASSI	Original	Conforme
NUMERO DO MOTOR	Original	Conforme
LATERAL ESQUERDA		
	ESTADO	OPERAÇÃO
CARENAGEM ESQUERDA	Com danos / reparo	Conforme
CARENAGEM ESQUERDA	Com danos / reparo	Reparo
CORRENTE (RELAÇÃO)	Sem danos	Conforme
PEDAL DE DESCANSO	Sem danos	Conforme
TANQUE DE COMBUSTIVEL	Sem danos	Conforme
TRASEIRA		
	ESTADO	OPERAÇÃO

LACRE/QR CODE PLACA	Sem danos	Conforme
PLACA TRASEIRA	Sem danos	Conforme
PNEU TRASEIRO	Meia - vida	Troca
PNEU TRASEIRO	Meia - vida	Conforme
SUSPENSÃO TRASEIRA	Sem danos	Conforme

FOTOS



45º DIANTEIRA DIREITA



45º DIANTEIRA ESQUERDA




45º TRASEIRA DIREITA



FOTO DA TRASEIRA




45º TRASEIRA ESQUERDA




LACRE/QR CODE PLACA




HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA



GRAVAÇÃO DO CHASSI



NUMERO DO MOTOR



PNEU DIANTEIRO



PNEU TRASEIRO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



TANQUE DE COMBUSTIVEL



ESTRUTURA DA BENGALA



ESTRUTURA DA MESA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ESTRUTURA DO QUADRO



SUSPENSÃO TRASEIRA



CORRENTE (RELAÇÃO)



SISTEMA DE TRANSMISSÃO



PEDAL DE DESCANSO



ESCAPAMENTO



PARALAMA DIANTEIRO