

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO               |              |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|
|                        |                 |             | <b>FORD KA SE 1.0 SD C</b> |              |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO            | COR          |
| <b>2020</b>            | <b>2021</b>     |             |                            | <b>CINZA</b> |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             | KILOMETRAGEM               | RENAVAM      |
| <b>ALCO/GASOL</b>      |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>         |              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA             |              |
| <b>DUQUE DE CAXIAS</b> | <b>RJ</b>       | <b>RJ</b>   |                            |              |

**Observações:**

**HODOMETRO INACESSÍVEL**  
**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                        |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |    |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |  |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |  |

**LONGARINAS**

|                                |                                                                                     |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |                            |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |                            |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  |                            |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  | <b>LEVES DANOS/REPAROS</b> |

**COLUNAS**

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                     |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                     |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                     |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  |                     |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  |                     |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA






**FOTOS**

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA







FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




**FOTOS**


**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA**




**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA**



**COLUNA A-B ESQUERDA**



**COLUNA B-C ESQUERDA**



**GRAVAÇÃO DO VIDRO**



---

VISTORIADOR (FELIPE LUIZ DOS SANTOS BARROS)